

### Årsberetning 2008

Efter sidste generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig som følger:

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Trygve Spanner Lund | Formand       |
| Kaj Jørgensen       | Næstformand   |
| Ejvind Hansen       | Kasserer      |
| Jens Hjort Jensen   | Sekretær      |
| Andreas Ipsen       | Menigt medlem |

Derudover er Anders Jensen bestyrelsessuppleant.

Sømarkens Vandværk havde ved udgangen af 2008 707 andelshavere, hvilket er en tilgang på 4 i forhold til året før. Vi havde en forventning om, at værket ville få betydelig flere nye andelshavere, men den finansielle afmatning har påvirket sommerhusmarkedet, og der har ikke været efterspørgsel på ubebyggede grunde.

Vandværket har i 2008 solgt ca. 46.500 m<sup>3</sup> vand, hvilket svarer til niveauet for 2007. Det oppumpede vand var også på niveau som 2007 med ca. 53.600 m<sup>3</sup>. Hvis der fratrækkes ca. 2.000 m<sup>3</sup> som bruges til filterskyldning mm., så har vi et vandspild på knap 10 %, hvilket man normalt betragter som det maksimalt acceptable.

Vandkvaliteten er, som det fremgår på vedlagte analyseplan, helt i top. Vandværket følger en prøvetagningsplan med intervaller som kommunen har anbefalet. De fleste analyser som vi har foretaget har været helt fine, men bl.a. har vi igen i en periode haft tegn på coliforme bakterier. Vi har ikke kunnet finde årsagen til dette, bl.a. fordi de meget lave fund er forsvundet ved nye kontrolanalyser. Vi er dog meget opmærksomme på disse registreringer, og vi har altid en tæt dialog med kommunens teknikere, for rådgivning om hvordan vi kan løse problemet.

I 2008 etablerede Sømarkens Vandværk en ny og større vandledning fra vandværket til Vestre Sømark (til Vævestalden). Denne ledning kan sikre stabil leverance til de nye sommerhusområder som er udstykket i dette område. Udgifterne til vandledningen løb op i et beløb på ca. kr. 450.000,-. Dette beløb svarer til de investeringer vandværket foretog i 2007 med nyt tag på værket, nye borehuse mv.. Så sammenlagt har vi indenfor de sidste 2 år haft investeringer på ca. kr. 900.000,-. Disse investeringer har naturligvis tæret på kapitalen, men vi er i bestyrelsen ikke bekymrede for økonomien.

I forbindelse med kommunens årlige tilsyn, så var der kun en enkelt bemærkning om værkets tilstand. Det handlede om en løs isoleringsplade i loftet, og anbefalinger om at lukke iltningstårnets lufthuller og etablere en beluftning med filtreret luft. Ellers er værkets tilstand god.

Som nævnt i årsberetningen 2007 havde vi i bestyrelsen til hensigt at etablere en nødtilkobling til den kommunale vandforsyning, og samtidig undersøge muligheder for enten at bore eksisterende borer dybere eller etablere en ny boring øst for Lille Gadegård.

Vi har fået flere ekspertvurderinger på dette, og vi er blevet anbefalet at etablere en ny boring. Der pågår stadig undersøgelser om grundvandssikringen af dette nye område, og derfor har vi

endnu ikke kunnet påbegynde disse planer. Årsagen til sammenhængen mellem disse 2 nye tiltag er, at rentvandsledningen fra den kommunale forsyning og råvandsledningen fra en ny boring skal nedgraves samtidig (i samme hul), da det ellers vil fordyre arbejdet væsentligt.

I forbindelse med grundvandssikringen påhviler det Sømarkens Vandværk at få styr på evt. ubenyttede private brønde og boringer i en zone indenfor 300 m. fra vores boringer. Når denne registrering er foretaget, skal Regionskommunen i samarbejde med vandværket vurdere, om der er behov for at kræve sløjfning af evt. brønde. Evt. sløjfning skal bekostes af vandværket.

I 2008 er der udskiftet ca. 120 vandmålere i området ved Poseragård og Strandparken. Her i 2009 vil der blive udskiftet ca. 20 målere i området ved Holsterodde.

Med hensyn til vandspild vil vandværket opfordre alle andelshaverne til at være opmærksomme på lækager. Det kan f.eks. være ved stophaner, hvor vi flere gange har oplevet udsivning, men det kan også være andre steder, hvor man f.eks. undrer sig over at der er fugtigt. Et fugtigt område kan skyldes en mindre lækage på en ledning. Samtidig vil vi opfordre til at man rutinemæssigt lukker for ventilen i målerbrønden hvis man i perioder ikke anvender huset.

Her i 2009 vil vandværket etablere en hjemmeside, hvor andelshaverne kan få oplysninger om vandkvalitet, vedtægter, takster mv.. Hjemmesiden får navnet [www.sømarkensvandværk.dk](http://www.sømarkensvandværk.dk) og det forventes at den fungerer fra medio maj 09.

Hjemmesiden kan ikke bruges til selvaflæsning, fordi vandværket ved driftslederen fortsat selv vil stå for den årlige aflæsning. Driftslederen kan i forbindelse med denne opgave registrere evt. problemer med vandspild eller andet, og det er derfor vi holder fast i denne ordning.

Til slut vil jeg takke samarbejdspartnere og især driftsleder Ejvind Hansen for et godt samarbejde. Ejvind Hansen er den person andelshaverne i det daglige har kontakt til, hvis der er spørgsmål eller problemer. Ejvind Hansen står også for måleraflæsningen.

På bestyrelsens vegne

Trygve Spanner Lund

Formand